



Come effettuare la richiesta di certificazione

Tutti i documenti necessari per la richiesta di certificazione (documenti di schema, moduli, tariffario) sono disponibili su www.tuv.it/pnd.

Per partecipare all'esame di certificazione il candidato deve inviare la seguente documentazione:

- modulo C01PND "Richiesta di certificazione";
- fotocopia documento d'identità;
- fototessera;
- Curriculum Vitae firmato;
- Attestato di Addestramento, rilasciato da un 3 livello;
- Dichiarazione di Esperienza lavorativa per il metodo e livello richiesto;
- Dichiarazione di idoneità Visiva.

Si intende per "evidenza documentale" un documento che contiene: il nome e cognome del candidato, il datore di lavoro/committente, le funzioni e le attività svolte, la durata delle attività con i relativi riferimenti. Ad esempio: dichiarazione del datore di lavoro, lettere di referenza, ecc.

La documentazione deve essere preferibilmente inviata 20 giorni prima della data dell'esame di certificazione tramite email (tei.pnd@tuv.it), oppure, in caso di dimensione della mail superiore a 10 MB, tramite il sito www.wetransfer.com.

A conclusione dell'analisi documentale e prima della sessione di esame il candidato deve inviare copia del pagamento della quota di "partecipazione esame".



Italia

TÜV Examination Institute

www.tuv.it/pnd

tei.pnd@tuv.it

TÜV Italia - TÜV Examination Institute

Via Isonzo 61

40033 Casalecchio di Reno (BO)

Tel +39 051 2987411

Fax +39 051 2987499

Email: info@tuvcertificazionepersonale.it

Web: www.tuv.it/tei



Italia

Scegli la certezza.
Aggiungi valore.

TÜV Examination Institute

La certificazione dell'Operatore Addetto alle Prove Non Distruttive (UNI EN ISO 9712:12 & ASNT:SNT-TC-1A)

TÜV Italia

TÜV®



La certificazione dell'Operatore Addetto alle Prove Non Distruttive (UNI EN ISO 9712:12 & ASNT: SNT-TC-1A)

Le Prove Non Distruttive sono tecniche diagnostiche oramai consolidate che con l'ausilio di strumentazione e software sempre più avanzate consentono di esaminare un manufatto eseguito con un metodo o più metodi che indagano sull'integrità, compattezza, natura o composizione di materiali, di manufatti e sui risultati di alcune lavorazioni senza alterarne o distruggerne lo stesso o pregiudicarne la funzionalità.

Il fattore umano è una componente fondamentale nei controlli non distruttivi, pertanto la conduzione delle prove deve essere affidata a personale adeguatamente qualificato, di provata capacità, serietà professionale e che abbia maturato una notevole esperienza nel settore specifico.

TÜV Italia propone la certificazione dei tecnici addetti al controllo nei livelli 1, 2 e 3 per il settore industriale. Lo schema di certificazione è sviluppato in conformità alla norma UNI EN ISO 9712:12 ed accreditato da ACCREDIA.

Tecnico Addetto alle Prove Non Distruttive (NdT/PnD)

La Certificazione del Tecnico Addetto alle Prove Non Distruttive è sempre più prescritta da Direttive e Regolamenti UE di prodotto (Es. Dir. 2014/68/UE-PED, CPR 305/11 – EN 1090-1, UNI EN 3834, UNI EN 15085, etc.), disposizioni legislative Nazionali vigenti (Es. NTC 14/01/2008) e specifiche dei clienti.

La certificazione dell'operatore addetto alle PND prevede 3 livelli di competenza definiti in base alle attività ed ai compiti:

- Livello 1 - può eseguire indagini e registrare imperfezioni;
- Livello 2 - può eseguire indagini, registrare imperfezioni e refertare i risultati emersi;
- Livello 3 - può eseguire indagini, registrare imperfezioni, refertare i risultati emersi e redigere e validare procedure di controllo.

Requisiti minimi per l'accesso alla certificazione

	Operatore addetto alle PnD*
Addestramento	Partecipazione ad un corso di addestramento teorico-pratico, specifico per il metodo e livello richiesto, svolto in accordo alla UNI EN ISO 9712: 2012 § 7.2.4 ed alla UNI CEN ISO/TR 25108: 2012
Esperienza professionale	Esercitare ed aver esercitato in maniera continuativa le attività ed i compiti previsti dalla norma UNI EN ISO 9712 § 7.3.3 per il metodo e livello richiesto
Capacità visiva	Il candidato deve avere una capacità visiva soddisfacente ed in conformità ai requisiti definiti dalla norma UNI EN ISO 9712 §7.4

(*) Maggiori informazioni sui requisiti richiesti sono definiti nello schema PND § 5.2

Iter di certificazione

Il processo di valutazione per il raggiungimento della certificazione per i tecnici addetti alle Prove Non Distruttive (PnD) prevede le seguenti fasi:



Il rilascio della certificazione consente l'iscrizione del professionista nel Registro di TÜV Italia di Accredia e la pubblicazione dei dati del candidato, se preventivamente autorizzata, sul sito internet www.tuv.it e sul sito www.accredia.it

Il contratto per la certificazione ha validità quinquennale, rinnovato per altri cinque anni su presentazione di nuova domanda, ed è vincolato al rispetto delle condizioni richieste dallo schema PND di TÜV Italia per il suo mantenimento.

Anni	0	5	10
Fase	Certificazione	Rinnovo	Ri-certificazione
Modalità valutazione	Documentale + esame (scritto, pratico)	Documentale	Documentale + esame (scritto, pratico)